



## Traitement de surface du parquet

### Comparaison Huile / Cire / Vitrificateur

L'avantage des surfaces huilées ou huilées / cirées est la possibilité de réparation localisée, et l'absence de risque de destruction mécanique d'un film de vernis. La résistance aux produits chimiques de ces systèmes est toutefois - par comparaison avec un vitrificateur filmogène - nettement plus faible. Avec ce type de traitement de surface, le dessin du bois est bien accentué, sans risque d'encollage latéral et formation de fissures au niveau des joints.

Les imprégnations sont "respirantes", de sorte que le bois peut respirer sans obstacle.

Les inconvénients sont un encrassement plus prononcé et un entretien accru par rapport aux surfaces vitrifiées. Particulièrement avec les essences de parquet claires, p.ex. érable, hêtre ou même bambou naturel, l'utilisation d'une imprégnation huileuse entraîne régulièrement des réclamations.

Les salissures grossières doivent être retirées mécaniquement ou par un nettoyage / dégrassage. Ensuite l'huilage devra être renouvelé. Les surfaces huilées ou huilées / cirées doivent, en fonction des sollicitations, être régulièrement de nouveau cirées ou huilées.

Egalement du point de vue hygiène, les surfaces vitrifiées sont mieux adaptées puisqu'elles peuvent être nettoyées par voie humide avec un désinfectant.

Le preneur d'ordre devra mentionner ces différents points lors de l'entretien conseil avec le client.

